

1. Vient de la loi de Laplace.

$$2. T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^\beta = 522 \text{ K} \text{ et } T_4 = T_3 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-\beta} = 747 \text{ K}.$$

3. Tracer le cycle de Brayton sur un diagramme $p = f(V_m)$.

4. Pour ces transformations adiabatiques d'un système ouvert, $\delta W_{utile,m} = dH_m$, donc

$$W_{12} = C_{Pm} \cdot (T_2 - T_1) = \frac{5 \cdot n \cdot R \cdot T_1}{2} \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^\beta - 1 \right] = 4,6 \text{ kJ}$$

$$W_{34} = C_{Pm} \cdot (T_4 - T_3) = \frac{5 \cdot n \cdot R \cdot T_3}{2} \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-\beta} - 1 \right] = -11,5 \text{ kJ}$$

5. Pour ces transformations isobares sans travail utile d'un système ouvert, $\delta Q_m = dH_m$, donc $Q_{23} = C_{Pm} \cdot (T_3 - T_2) = 16,2 \text{ kJ}$

$$Q_{41} = C_{Pm} \cdot (T_1 - T_4) = -9,3 \text{ kJ}$$

6. Pour un moteur, $e = \frac{W_{utile,cycle}}{Q_{source\ chaude}}$, soit $e = \frac{-T_2 + T_1 - T_4 + T_3}{T_3 - T_2}$

7. $e = 0,43$. Pour le cycle de Carnot $= e_{carnot} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 0,77$

$$8. W = \frac{5 \cdot n \cdot R}{2} \cdot (T_2 - T_1 + T_4 - T_3) = \frac{5 \cdot n \cdot R}{2} \cdot (r_p^\beta - 1) \cdot \left[T_1 - \left(\frac{T_3}{r_p^\beta}\right) \right]$$

9. On a $\frac{dW}{dr_p} = 0$ pour la valeur de $r_{pm} = 6,25$ proposée.